

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

МБОУ СОШ № 7

г. Минеральные Воды

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Результаты фотофиксации на объекте	21-25
2. Потребные планы	34-37
3. Паспорт ВТИ	38-41
4. План эвакуации	70-72
5. План - Схема местности	73-74

СОДЕРЖАНИЕ

	стр
1. Паспорт доступности _____	2-5
2. Анкета _____	6-8
3. Акт обследования _____	9-13
4. Территория, прилегающая к зданию _____	14
5. Входы, выходы в здании _____	15
6. Пути движения внутри здания _____	16
7. Зоны целевого назначения _____	17
8. Санитарно – гигиенические помещения _____	18-19
9. Система информации на объекте _____	20

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Результаты фотофиксации на объекте _____	21- 53
2. поэтажные планы _____	54 -57
3. Паспорт БТИ _____	58 - 69
4. План эвакуации _____	70 -72
5. План – схема местности _____	73-74

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления образования
администрации
Минераловодского округа
Л. А. Безруких

« _____ » _____ 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ №7
г. Минеральные Воды
И. Н. Пронина

« 01 » _____ 09 _____ 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБОУ СОШ № 7 г. Минеральные Воды

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 г. Минеральные Воды
- 1.2. Адрес объекта Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, улица Советская, дом 32
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5.519,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1,7 га
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль- август 2016г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 г. Минеральные Воды, МБОУ СОШ №7 г. Минеральные Воды
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения объекта) Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, улица Советская, дом 32
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Минераловодского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты объекта Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, улица Библика, дом 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг - обучение

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; возрастные категории)

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного

развития
 5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день 896 человек), вместимость,

пусковая способность 843 учащихся

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 – 300 м

2.2 время движения (пешком) не более 5 минут

2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть

2.4 перекрестки нерегулируемые

2.5 информация на пути следования к объекту визуальная

2.6 обустройство для инвалидов-колясочников нет

2.7 описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

2.7 пассажирский транспорт используется

2.8 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 – 300 м

2.2 время движения (пешком) 5 мин

2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), есть

2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске. да, нет

3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДП-В
5	с нарушениями слуха	ДП-В
6	с нарушениями умственного развития	ДП-В

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный
2	Вход (входы) в здание	капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ июнь – август 2016года , текущий ремонт
в рамках исполнения ведомственная целевая программа на 2016- 2017год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -объект полностью доступен для всех категорий инвалидов соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к групповым помещениям

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) объект не предназначен для инвалидов

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **17.06.2016г. на сайте МБОУ СОШ №7 г. Минеральные Воды MVSOSH№ 7. Ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «2» _____ июня _____ 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 _____ от «19.» _____ июня 2016 г.

3. Решения Комиссии _____ от « » _____ 20 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления образования
администрации
Минераловодского округа
Л. А. Безруких
« » 2016 г.



АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБОУ СОШ № 7 г. Минеральные Воды
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 г. Минеральные Воды
- 1.2. Адрес объекта Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, улица Советская, дом 32
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5.519,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1,7 га
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июля- август 2016г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 г. Минеральные Воды, МБОУ СОШ №7 г. Минеральные Воды
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения объекта) Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, улица Советская, дом 32
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Минераловодского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты объекта Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, улица Библика, дом 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг - обучение

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день 896 человек), вместимость, производственная способность 843 учащихся

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

3.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 – 300 м

3.1.2 время движения (пешком) не более 5 минут

3.1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть

3.1.4 перекрестки нерегулируемые

3.1.5 информация на пути следования к объекту визуальная

3.1.6 обустройство для инвалидов-колясочников нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1.7 пассажирский транспорт используется

3.1.8 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 – 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), есть

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДП-В
5	с нарушениями слуха	ДП-В
6	с нарушениями умственного развития	ДП-В

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

подпись, Ф.И.О., должность: координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

СОГЛАСОВАНО»

 Начальник управления образования
 администрации
 Минераловодского округа
 В. А. Безруких
 _____ 2016 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № _____**

Минераловодский городской округ

Наименование территориального
 образования субъекта РФ

« _____ » _____ 2016г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 г. Минеральные Воды
- 1.2. Адрес объекта Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, улица Советская, дом 32
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 5.519,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да/нет): 1,7 га
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль- август 2016г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 г. Минеральные Воды, МБОУ СОШ №7 г. Минеральные Воды
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения объекта) Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, улица Советская, дом 32
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Минераловодского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты объекта Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, улица Бибика, дом 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг - обучение
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллектуального развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день 896 человек), вместимость, грузоподъемная способность 843 учащихся
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- 3.1.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 – 300 м проезд на маршрутном такси №2, 2«А», 17, 6
- 3.2. время движения (пешком) не более 5 минут
- 3.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути есть
- 3.4. перекрестки нерегулируемые
- 3.5. информация на пути следования к объекту визуальная
- 3.6. обустройство для инвалидов-колясочников нет
- 3.7. наличие маршрута движения с использованием пассажирского транспорта (да, нет)
- 3.7.1. пассажирский транспорт используется
- 3.8. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
4. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 4.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 – 300 м
- 4.2. время движения (пешком) 5 мин
- 4.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), есть
- 4.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.25 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.26 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать) нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДП-В
5	с нарушениями слуха	ДП-В
6	с нарушениями умственного развития	ДП-В

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный
2	Вход (входы) в здание	капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ июнь – август 2016 года, текущий ремонт
в рамках исполнения ведомственная целевая программа на 2016-2017 год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - объект полностью доступен для всех категорий инвалидов соответствие санитарным правилам и нормам, предъявляемых к групповым помещениям

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) объект не предназначен для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 17.06.2016г. на сайте МБОУ СОШ №7 г. Минеральные Воды MVSOSH № 7.

(наименование сайта, портала) _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Территории, прилегающей к объекту _____ на 1 л.
Входа (входов) в здание _____ на 1 л.
Путей движения в здании _____ на 1 л.

- 4. Зоны целевого назначения объекта _____ на 1 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений _____ на 2 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте _____ на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 32 л.
 поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 28 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
 рабочей группы _____ директор _____
 (Должность, Ф.И.О.)



_____ (Подпись)

Члены рабочей группы:

_____ зам директора УВР _____

Шевелева Н. В. _____

_____ руководитель МО начальной школы _____

Доценко Н. А. _____

(Подпись)

_____ психолог _____

Музешвили И. В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

в том числе:

представители общественных
 организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
 Комиссией (название). _____

II Заключение по делу

Система документооборота	Процедура		Размещение на дисках
	№	Дата	
1. Документация (включая ОСД)	№	Дата	1
2. Документация (включая ОСД)	№	Дата	1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 2016г.

I Результаты обследования:

1. 1 Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ № 7, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская 32

2. Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	Есть	1	11-15	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе на территорию здания Есть ступеньки перед входом	С К,	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе в здание	ТР
Путь(пути) движения на территории	Есть	1	5-10	Нарушений нет	К, О, С, Г	-	-
Лестница (наружная)	Нет	-	12-14	-	-	-	-
Пандус (наружный)	Есть	-	20-26	-	К,О,С	-	-
Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют гигиенические сертификаты и материалы	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, С, Г)	1	11,12.16, 20-26	ТР

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (затянуть для инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать для инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решениями невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно
исключительно избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не
обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от " __ " _____ 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание,

МБОУ СОШ № 7, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 32

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Лестница (внутренняя)	Нет	-	12-14	-	-	-	-	
Лестница (внешняя)	Есть	-	20-26	-	К, О	-	-	
Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	13-14 21-23	Присутствуют ступеньки	К, О, С	-	-	
Дверь (входная)	Есть	32	14,15,22 .23. 26,	Нет доводчиков к двери Не соответствуют размеры проема входной двери Отсутствует кнопка вызова сотрудника Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе в здание	К, О, С, Г	Установить доводчики к двери Изменение размера проема входной двери невозможно без перепланировки Установить кнопку вызова сотрудника Установить предупреждающую тактильную разметку при входе в здание	ТР ТРИ Организация альтернативной формы обслуживания ТР	
Тамбур	Есть	32	17-19	Недостаточный размер площади для размещения коляски	К	-	ТРН Организация альтернативной формы обслуживания	

ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют информационные таблички, тактильные ручки, отсутствие кнопки вызова	К, О, С	Установить информационные таблички, тактильные ручки на входе, кнопку вызова	ТР
-------------------------	--	--	---	---------	--	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Выход в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)	32	11,13- 16, 22- 26	Установить информационные таблички, тактильные ручки на входе, кнопку вызова, ТР

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (затем категория инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (затем категория инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими решениями невозможно - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не соответствует полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «_» _____ 2016г

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ № 7, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 32

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор (зона ожидания)	есть	33,67,28,37,62,46,85	27,29,30,36,38	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О,К,С	Установить информационные таблички о препятствиях	ТР
Лестница (внутри здания)	есть	27,28,35,85	31,32,42,43,46,47	Не оборудована подъемниками Отсутствуют поручни на высоте 0,7-0,9м с двух сторон Отсутствуют предупреждающие полосы об окончании перил	К,О,С	Установить невозможно Установить невозможно Установить невозможно	ТРН

Найдус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
Лифт	нет	-	-	-	-	-	-
Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
Пути эвакуации (зоны безопасности)	есть	33,67,82,28,61,39,46	15,17-19	Не соответствует ширина марша лестничного проёма	К	Невозможно изменить	ТРН
				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проёмами	К,О,С,Г	Установить предупредительную информацию о препятствиях Установить тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проёмами	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации - (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона движения внутри здания	ДЧ-И (К, О, С, Г)	33,67,82,28, 37,85,62,61, 39,46		ТР, организация альтернативной формы обслуживания

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение. Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

История к заключению: : Состояние доступности объекта оценено как доступно избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не исключает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4(1)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ № 7, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 32
Наименование объекта, адрес

Объект	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а	Содержание	Виды работ
Лестничная клетка	Есть	29, 30, 31, 34, 36, 54,	-	Пороги в дверных проёмах, не соответствие ширины дверного проёма	к,о, С	Убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Инд. решение с помощью ТСР
Дверь в комнату	Есть	44	36,39, 28,38, 41	Пороги в дверных проёмах, не соответствие ширин дверного проёма	К,О,С	Убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Инд. решение с помощью ТСР
Дверь в ванную	Нет	-	-	-	-	-	-
Дверь в туалет	нет	-	-	-	-	-	-
Дверь в коридор	нет	-	-	-	-	-	-
Дверь в кухню				Отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие обозначения помещений с дублирующими рельефными знаками	ТР

18
II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (К, О, С, Г)	33,67,82,28, 37,85,62,61, 39,46	27-56	ТР, организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N _____ от " _ " _____ 2016г. Приложение 5

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ № 7, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 32
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элементе			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на план	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (приоритет)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната	Есть	1 м Пл 38, 47, 48	36- 46	<p>Порог выше нормы Ширина дверных проёмов не соответствует норме Отсутствуют краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двусторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное оповещение, отсутствуют поручни и опоры, отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.</p>	К, О, С, Г	<p>Убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания Установить крючки и кнопку вызова</p>	Инд. решение с помощью ТСР
Душевая комната	Нет						
Бытовая комната (гардеробная)	есть					Установить	

Общие требования к зоне	103 38,	36-	Отсутствуют информационные таблички о помещении, Розетки и выключатели расположены на высоте	С, Г, О, К	информационные таблички о помещении с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие и тактильные <i>МЯЧУКИ</i>	ТР I Г
			0,8 м. Отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, С, Г)	10338,47,48	36-47	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно ■ (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
 ТСР: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «__» ___ 2016г.

Приложение 6

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ № 7, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 32
 Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо Для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствует электронное табло с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения Информация, расположенная на информационных стендах не читаема	С, Г, О, К	Приобрести электронное табло Установить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованию	Инд. решение с помощью ТСР ТР
Акустические средства	Нет	-	-	Нет звонка для вызова дежурного	С, Г, О, К	Установить	Инд. решение с помощью ТСР
Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С	Установить	Инд. решение с помощью ТСР
ОБЩИЕ требования к звуку		-		Отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	ДП-В	Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Инд. решение с помощью ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г, К, С, О)	-	-	Инд. решение с помощью ТСР ТР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно
 ♦♦указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
 ♦♦технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Устинова Ирина Викторовна

Действителен с 15.04.2021 по 15.04.2022